




LIEFERUMFANG




1. Aufladen der PowerPod Batterie



2. Montage am Fahrrad



3. PowerPod in Halterung befestigen




4. PowerPod mit ANT+ Fahrradgeschwindigkeitssensor verbinden

4A




Rad drehen um den Sensor zu aktivieren

4B




Zum Verbinden 4 sek gedrückt halten

4C



Taste lassen bei GRÜNEM BLINKEN

4D



Nach erfolgreicher Verbindung, leuchtet die LED grün

4E



ROT: Verbindung fehlgeschlagen

5. PowerPod mit ANT+ Fahrradcomputer verbinden




"Drücken"

Weitere Hinweise zur Verbindung mit einem ANT+ Fahrradcomputer entnehmen Sie bitte der zugehörigen Betriebsanleitung

6. Kalibrierung


6A



"Drücken"

LEUCHTET GELB - bereit für Kalibrierung

6B




Fahren Sie für 5 min.

Während der Kalibrierung blinkt die LED gelb

6C


Während der Kalibrierung erhöht sich die angezeigte Watt-Zahl von 1 auf 100



Nach 5 Minuten wird die tatsächliche Watt-Zahl angezeigt

7. Nach Kalibrierung


7A



"Drücken"

blinkt die LED grün

7B



Rad drehen, Licht ändern sich zu GRÜN

7C



GRÜN BEDEUTET BEREIT!