



INHOUD VERPAKKING



1. Laad de PowerPod op


1A




1B




1C



2. Bevestigen op de fiets




3. Bevestig PowerPod aan de steun




4. Koppel PowerPod met de ANT+ snelheidssensor

4A




Draai het wiel om de sensor te activeren

4B



Houd de knop 4 sec. ingedrukt

4C



laat los als LED groen knippert

4D




Groene LED brandt constant na succesvolle koppeling

4E



Rode LED: niet succesvol

5. Koppel PowerPod met de ANT+ fietscomputer



"Klick"

Zie hiervoor gebruiksaanwijzing fietscomputer

6. Kalibratie

6A



"Klick"

LED brand constant: klaar voor kalibratie

6B




Fiets
5 minuten

Gele LED knippert gedurende kalibratie

6C

Gedurende de kalibratie

loopt de wattage op van 1 tot 100 watt



1w

100w

Na 5 min., volgt de juiste wattage

7. Na kalibratie


7A



"Klick"


LED knippert groen

7B



Na het draaien van het wiel:
LED brandt constant groen

7C



Groen betekent GO!